



VALVES AU CHLORE et ACCESSOIRES

Liste # CVA 1-18
 Catégorie de produits - 062
 5 février 2018

Escompte %	0.00
Multiplicateur	1.0000

# pièce CB	description	# Superior	\$ liste	\$ net
62CL01001	3/4"-14 CL-1; Vlv. de cylindre robuste; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1210A-CL1	\$ 185.60	\$ 185.6000
62CL01002	3/4"-14 CL-2; Vlv. de cylindre robuste; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1210A-CL2	\$ 187.13	\$ 187.1300
62CL01003	3/4"-14 CL-3; Vlv. de cylindre robuste; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1210A-CL3	\$ 188.60	\$ 188.6000
62CL01004	3/4"-14 CL-4; Vlv. de cylindre robuste; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1210A-CL4	\$ 190.11	\$ 190.1100
62CL01006	3/4"-14 CLA; Vlv. de cylindre robuste; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1210AX1-CL1	\$ 182.58	\$ 182.5800
62CL01007	3/4"-14 CL-2; Vlv. de cylindre robuste; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1210AX1-CL2	\$ 184.07	\$ 184.0700
62CL01008	3/4"-14 CL-3; Vlv. de cylindre robuste; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1210AX1-CL3	\$ 185.60	\$ 185.6000
62CL01009	3/4"-14 CL-4; Vlv. de cylindre robuste; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1210AX1-CL4	\$ 187.13	\$ 187.1300
62CL02001	3/4"-14 CL-1; Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1210-B1	\$ 182.16	\$ 182.1600
62CL02002	3/4"-14 CL-2; Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1210-B2	\$ 183.65	\$ 183.6500
62CL02003	3/4"-14 CL-3; Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1210-B3	\$ 185.07	\$ 185.0700
62CL02004	3/4"-14 CL-4; Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1210-B4	\$ 186.58	\$ 186.5800
62CL02006	3/4"-14 CL-1; Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1210X1-B1	\$ 179.18	\$ 179.1800
62CL02007	3/4"-14 CL-2; Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1210X1-B2	\$ 180.65	\$ 180.6500
62CL02008	3/4"-14 CL-3; Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1210X1-B3	\$ 182.16	\$ 182.1600
62CL02009	3/4"-14 CL-4; Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1210X1-B4	\$ 183.65	\$ 183.6500
62CL02012	1"-11 1/2 NGT- CL-1 Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1211-B1	\$ 232.37	\$ 232.3700
62CL02013	1"-11 1/2 NGT- CL-2 Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Garlock	1211-B2	\$ 238.41	\$ 238.4100
62CL02017	1"-11 1/2 NGT- CL-1 Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1211X1-B1	\$ 232.37	\$ 232.3700
62CL02018	1"-11 1/2 NGT- CL-2 Vlv. de cylindre; bouchon fusible à 158°; Jt. d'étanchéité Teflon	1211X1-B2	\$ 238.41	\$ 238.4100
62CL03001	3/4"-14 CL-1; Vlv. de réservoir robuste d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1214A-CL1	\$ 178.04	\$ 178.0400
62CL03002	3/4"-14 CL-2; Vlv. de réservoir robuste d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1214A-CL2	\$ 179.55	\$ 179.5500
62CL03003	3/4"-14 CL-3; Vlv. de réservoir robuste d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1214A-CL3	\$ 181.06	\$ 181.0600
62CL03004	3/4"-14 CL-4; Vlv. de réservoir robuste d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1214A-CL4	\$ 188.60	\$ 188.6000
62CL03006	3/4"-14 CL-1; Vlv. de réservoir robuste d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1214AX1-CL1	\$ 173.49	\$ 173.4900
62CL03007	3/4"-14 CL-2; Vlv. de réservoir robuste d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1214AX1-CL2	\$ 175.04	\$ 175.0400
62CL03008	3/4"-14 CL-3; Vlv. de réservoir robuste d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1214AX1-CL3	\$ 176.55	\$ 176.5500
62CL03009	3/4"-14 CL-4; Vlv. de réservoir robuste d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1214AX1-CL4	\$ 178.04	\$ 178.0400
62CL04001	3/4"-14 CL-1; Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1214-B1	\$ 174.71	\$ 174.7100
62CL04002	3/4"-14 CL-2; Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1214-B2	\$ 176.20	\$ 176.2000
62CL04003	3/4"-14 CL-3; Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1214-B3	\$ 177.69	\$ 177.6900
62CL04004	3/4"-14 CL-4; Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1214-B4	\$ 185.07	\$ 185.0700
62CL04006	3/4"-14 CL-1; Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1214X1-B1	\$ 170.27	\$ 170.2700
62CL04007	3/4"-14 CL-2; Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1214X1-B2	\$ 171.80	\$ 171.8000
62CL04008	3/4"-14 CL-3; Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1214X1-B3	\$ 173.27	\$ 173.2700
62CL04009	3/4"-14 CLA; Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1214X1-B4	\$ 174.71	\$ 174.7100
62CL04022	3/4" NGT CGA 660	1214X6	\$ 371.88	\$ 371.8800
62CL04012	1"-11 1/2 NGT CL-1 Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Garlock	1209-B1	\$ 224.83	\$ 224.8300
62CL04017	1"-11 1/2 NGT CL-1 Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1209X1-B1	\$ 224.83	\$ 224.8300
62CL04018	1"-11 1/2 NGT CL-2 Vlv. de réservoir d'une tonne; Jt. d'étanchéité Teflon	1209X1-B2	\$ 226.34	\$ 226.3400
62CL05001	6 pi. raccord flexible; CGA 820 aux deux bouts	6414C	\$ 219.05	\$ 219.0500
62CL05002	10 pi. raccord flexible; CGA 820 aux deux bouts	6414X1C	\$ 371.15	\$ 371.1500
62CL05003	4 pi. raccord flexible; CGA 820 aux deux bouts	6414X2C	\$ 193.31	\$ 193.3100
62CL06001	1/8"; 158-165 F; laiton maritime	5853T	\$ 18.77	\$ 18.7700
62CL06003	3/4" CL-1;158-165 F; laiton maritime	1333-N1	\$ 85.41	\$ 85.4100
62CL06004	3/4" CL-2;158-165 F; laiton maritime	1333-N2	\$ 92.88	\$ 92.8800
62CL06005	3/4" CL-3;158-165 F; laiton maritime	1333-N3	\$ 106.37	\$ 106.3700
62CL06006	3/4" CL-4;158-165 F; laiton maritime	1333-N4	\$ 119.56	\$ 119.5600
62CL06007	3/4" CL-5;158-165 F; laiton maritime	1333-N5	\$ 124.57	\$ 124.5700
62CL06008	1" CL-1;158-165 F; laiton maritime	1303-N1	\$ 109.28	\$ 109.2800
62CL06009	1" CL-2;158-165 F; laiton maritime	1303-N2	\$ 110.84	\$ 110.8400
62CL06010	1" CL-3;158-165 F; laiton maritime	1303-N3	\$ 112.37	\$ 112.3700
62CL06011	1" CL-4;158-165 F; laiton maritime	1303-N4	\$ 118.66	\$ 118.6600
62CL06012	1" CL-5;158-165 F; laiton maritime	1303-N5	\$ 124.90	\$ 124.9000
62CL07001	Valves de remplissage	5928	\$ 596.01	\$ 596.0100
62CL07002	Culasse	628B	\$ 155.79	\$ 155.7900
62CL07003	Clé à tige et capuchon	635	\$ 52.42	\$ 52.4200
62CL07004	Clé à tige et capuchon (tournée)	635X3	\$ 62.12	\$ 62.1200
62CL07005	Outil pour le rehaussage d'un siège	1534	\$ 944.34	\$ 944.3400

# pièce CB	description	# Superior	\$ liste	\$ net
62CL07009	1/2" Adaptateur de Culasse MP; Alliage "B"	5888-D	\$ 123.15	\$ 123.1500
62CL07010	1.030" (Sortie CHL) Adaptateur; Alliage "B"	5888-E	\$ 151.41	\$ 151.4100
62CL07012	Jt. d'étanchéité de sortie (rondelle avec surface en plomb)	P10-CLAL	\$ 3.13	\$ 3.1300
62CL07014	Jt. d'étanchéité en Teflon (15% de verre)	P10-CLA-T	\$ 7.40	\$ 7.4000
62CL08006	Valve de réservoir de 3/4 tonnes - 1214AX2-CL1-CC	1214AX2-CL1-CC	\$ 207.20	\$ 207.2000
62CL99001	3/4" Boitier de l'institut du chlore avec bouchon de sureté ; testé; CL-1	P1210-30-B1T	\$ 98.05	\$ 98.0500
62CL99003	1" Boitier de l'institut du chlore avec bouchon de sureté ; testé; CL-1	P1211-30-B1T	\$ 122.27	\$ 122.2700
62CL99005	3/4" Boitier de l'institut du chlore d'une tonne; testé; CLA	P1214-1-B1T	\$ 85.63	\$ 85.6300
62CL99007	1" Boitier de l'institut du chlore d'une tonne; testé; CLA	P1209-1-B1T	\$ 114.93	\$ 114.9300
62CL99009	Tige Monel	P1210-2M	\$ 69.31	\$ 69.3100
62CL99011	Écrou de press garniture; valve standard	P1210-3	\$ 12.20	\$ 12.2000
62CL99010	Écrou de press garniture; nouvelle valve robuste	P1210A-3	\$ 15.77	\$ 15.7700
62CL99012	Presse étoupe	P1210-4	\$ 7.78	\$ 7.7800
62CL99013	Rondelle de presse garniture	P1210-5N	\$ 4.29	\$ 4.2900
62CL99014	Jt. d'étanchéité Garlock (2 requise)	P1210-6	\$ 4.34	\$ 4.3400
62CL99015	Jt. d'étanchéité Teflon (2 requise)	P1210-6T	\$ 3.81	\$ 3.8100
62CL99016	Capuchon de sortie seulement	P1210-14	\$ 9.33	\$ 9.3300
62CL99017	Jt. d'étanchéité pour capuchon de sortie	P10-G-T	\$ 2.74	\$ 2.7400
62CL99018	Capuchon de sortie et son Jt. d'étanchéité	P1210-11	\$ 11.78	\$ 11.7800
62CL99020	Tige d'étrier	P628A-2	\$ 62.12	\$ 62.1200
62CL99021	Étrier suiveur	P628A-3	\$ 53.16	\$ 53.1600
62CL99024	Jt. d'étanchéité pour valve d'ammoniac	P1206-6	\$ 5.70	\$ 5.7000
62CL99026	Jt. d'étanchéité en étain pour valve d'ammoniac	P5305-18	\$ 19.80	\$ 19.8000
62CL99027	Jt. d'étanchéité Teflon	P5325-6T	\$ 10.62	\$ 10.6200
62CL99031	VALVE - 1206AX5 NH3 SS	1206AX5	\$ 343.88	\$ 343.8800
62CL99032	Presse étoupe	P1206-3	\$ 9.79	\$ 9.7900